



CS Lyon Praha s.r.o.
Koněvova 33
130 00 Praha 3
IČ : 45242127

SYSTÉM NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

(Provádějí pouze zaškolení pracovníci firmy CS Lyon Praha s.r.o)

Vytržená lišta :

V případě vytržení lišty je třeba odháknout fólii BARRISOL. Pokud je lišta zdeformovaná, je nutno nahradit ji lištou novou, pokud není, poté lištu znovu připevnit (šrouby nebo lepidlem) a fólii po zahřátí teplovzdušným agregátem opět vypnout do lišt.

Utržený obvodový lem :

Fólii BARRISOL je nutné sundat. Utržený obvodový lem je třeba znovu přelepit speciálním lepidlem BARRICOL. Fólii poté opět vypnout do lišt.

Fólie roztržena ve sváru :

Dojde-li k roztržení fólie v technologickém sváru, pak je potřeba ji sundat, složit a odeslat zpět k výrobcí. Ten je v tomto případě povinen fólii vyrobit znovu a dodat na vlastní náklady. Na tento případ se vztahuje záruka výrobce.

Mechanické poškození :

Vznikne-li na již nainstalované a předané fólii trhlinka v důsledku neopatrnosti majitele, je třeba fólii v místě protržení odháknout, z rubové strany ji přelepit kouskem stejné fólie za použití lepidla BARRICOL a fólii opět vypnout na místo.

Zateče-li do podhledu voda :

Fólii je nutné uvolnit z pevného lemu tak, aby se dovnitř dala zasunout hadička. Touto hadičkou se odčerpá přebytečná voda do připravené nádoby. Pokud je fólie zašpiněna, musí se odháknout, čistou vodou a jelenicovou kůží vyčistit a poté opět vypnout na místo. Není-li zašpiněna, je možné ji vypnout na místo ihned.

